## 1ère Spé PC ~ TP Mesure du rendement d'un convertisseur tension-tension moteur génératrice ~

## Par binôme élève

- 1. Alimentation de laboratoire 30V/3A avec voltmètre et ampèremètre intégré
- 2. Kit moteur génératrice Jeulin
- 3. Rhéostat 100 ohms 1,75 ampères, réglé sur 22 ohms.
- 4. Deux contrôleurs universels avec fréquencemètre pour l'un des contrôleurs
- 5. 4 cordons 50 cm noir
- 6. 4 cordons 50cm rouges

